

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 21/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Habilitação de empresa sem experiência na execução de serviços de rebobinagem de motores elétricos.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de qualificação técnica compatível (atestados de capacidade técnica)	Inabilitação da licitante
2	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise de exequibilidade e comparação com preços de mercado	Solicitação de comprovação da exequibilidade da proposta ou desclassificação da licitante.
3	Questionamentos ou impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital claro, com especificações técnicas objetivas	Revisão do edital e reabertura do prazo
4	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Divulgação adequada e pesquisa de mercado prévia	Nova licitação com ajustes

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ **– Matrícula** _____